

PRÉFET DE LA GIRONDE

Direction départementale  
des territoires et de la mer  
de la Gironde

Service Maritime et littoral

**AVIS AUX NAVIGATEURS  
DU BASSIN D'ARCACHON  
n° 11/2018**

Arcachon, le 11 mai 2018

Les usagers du bassin d'Arcachon sont informés que des mouvements de sédiments importants dans le périmètre de la réserve naturelle du Banc d'Arguin font réapparaître d'anciennes structures d'élevage ostréicoles.

Ces structures, vestiges de l'exploitation dans les années 90, sont situées le long du flanc ouest du Banc d'Arguin.

Cette zone borde la passe d'accès principale au Bassin d'Arcachon (passe nord).

Leur position, en bas d'Estran, invisible à marée haute, et leur composition, tiges et structures métalliques, constituent un danger pour les navires et les personnes croisant cette zone.

La carte jointe permet de localiser la zone concernée.

Delphine CATHALA  
Responsable du Service Maritime et Littoral  
Direction Départementale des Territoires et de la Mer de Gironde



